



## Кровать чердак «Л - 42.3»

Схема сборки




### Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во	Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00105-001	1790	809	16	1	8	00105-008	318	140	16	5
2	00105-002	1088	808	16	1	9	00105-009	1756	261	16	1
3	00105-003	1088	808	16	1	10	00105-010	1756	261	16	1
4	00105-004	1756	140	16	2	11	00105-011	808	301	16	1
5	00105-005	1756	140	16	1	12	00105-012	808	300	16	1
6	00105-006	1756	95	16	1	13	00105-013	1786	337	3	3
7	00105-007	1756	86	16	1						



### Сборка кровати:

- На нижние торцы деталей 2 и 3 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 1, 2, 3 и 6 при помощи конфирматов.
- Присоединить к собранной конструкции борта кровати 9, 10 при помощи конфирматов, а спинки 11 и 12 при помощи стяжек эксцентриковых.
- Соединить детали ограждения спального места (детали 9, 10, 11, 12) между собой по схеме при помощи конфирматов.



### Сборка секции полок:

- На нижние торцы деталей 7 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Прикрепить деталь 7 к детали 5 при помощи конфирматов.
- Соединить в низу секции детали 4 и 5 перемычками 10 при помощи конфирматов.
- Далее соединить детали секции согласно схемы при помощи конфирматов.
- Закрепите задние стенки 13 при помощи гвоздей.

### Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во		Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	65		Гвоздь 20 мм	110
	Шток стяжки эксцентриковой	4		Заглушка для конфирмата	34
	Эксцентрик 15 мм	4		Ключ шестигранный	1
	Подпятник пластиковый	6			