

## Кровать Соня 2




# Перечень деталей:

| Поз. | Код детали | Длина | Ширина | олщина | Кол-во | Поз. | Код детали | Длина | Ширина | Толщина | Кол-во |  |
|------|------------|-------|--------|--------|--------|------|------------|-------|--------|---------|--------|--|
| 1    | 00257-001  | 1900  | 579    | 16     | 1      | 8    | 00257-008  | 898   | 169    | 16      | 2      |  |
| 2    | 00257-002  | 898   | 684    | 16     | 2      | 9    | 00257-009  | 700   | 169    | 16      | 2      |  |
| 3    | 00257-003  | 858   | 530    | 16     | 1      | 10   | 00257-010  | 700   | 169    | 16      | 2      |  |
| 4    | 00257-004  | 858   | 530    | 16     | 1      | 11   | 00257-011  | 942   | 102    | 16      | 2      |  |
| 5    | 00257-005  | 1900  | 196    | 16     | 1      | 12   | 00257-012  | 942   | 80     | 16      | 4      |  |
| 6    | 00257-006  | 800   | 308    | 16     | 2      | 13   | 00257-013  | 946   | 189    | 16      | 2      |  |
| 7    | 00257-007  | 800   | 284    | 16     | 1      | 14   | 00257-014  | 797   | 100    | 16      | 8      |  |
|      |            |       |        |        |        |      |            |       |        | _       |        |  |




#### Сборка верхнего корпуса:

- На нижние торцы деталей 3, 4, 7 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 3, 4, 5 по схеме при помощи конфирматов.
- Присоединить деталь 7 при помощи стяжки эксцентриковой.
- На детали 5 закрепить саморезами 4х25 детали 12.




- Присоединить по схеме при помощи конфирматов детали 1, 11.
- На детали 1 закрепить саморезами 4х25 детали 12.



- Наложить детали 6 и прикрепить при помощи конфирматов к детали 7, а при помощи саморезов 4x25 к деталям 12.
- Разложить ламели 14.

Ламели саморезами не крепить.



#### Сборка ящика выкатного:

- Соединить детали 2, 8, 9, 10 при помощи конфирматов по схеме.
- Присоединить фасад 13 при помощи стяжек эксцентриковых.
- На нижнюю пласть детали 3 прикрепить при помощи саморезов 3,5x16 ролики прямоходные.

### Перечень фурнитуры:

|                |                               |        | _ |     |                            |        |
|----------------|-------------------------------|--------|---|-----|----------------------------|--------|
|                | Наименование                  | Кол-во |   |     | Наименование               | Кол-во |
| 1900           | Конфирмат 7х50                | 50     |   |     | Подпятник<br>пластиковый   | 6      |
| Sheegge.       | Саморез 3,5х16                | 16     |   | 1   | Гвоздъ 20 мм               | 12     |
| 1)             | Саморез 4х25                  | 28     |   | (3) | Заглушка для<br>конфирмата | 20     |
| 6              | Винт для ручки М4             | 8      |   | d)  | Ролик<br>прямоходный       | 8      |
| A. Marine Line | Шток стяжки<br>эксцентриковой | 13     |   | ~   | Ключ<br>шестигранный       | 1      |
|                | Эксцентрик 15 мм              | 13     |   | 15  |                            | 4      |